

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

# Valymo priemonė „PENOSIL CuredFoam Remover“

Purškiamo valymo priemonė sukietėjusioms statybinėms putoms pašalinti nuo darbo priemonių ir paviršių. Minkština sukietėjusias putas, kad jas būtų galima pašalinti mechaniniu būdu.

### Taikymo sritys

Sukietėjusių putų valymui nuo darbo priemonių ir kitų paviršių. Sukietėjusių putų pašalinimui nuo langų rėmų, palangių, durų rėmų ir kitų darbo metu suteptų paviršių. Taip pat tinka dažams pašalinti.

### Naudojimo sąlygos

Naudojimo temperatūra nuo +5 °C iki +30 °C. Prieš naudodami patikrinkite, ar tirpiklis tinka medžiagai, nes kyla pavojus sugadinti paviršių.

### Naudojimo instrukcijos

Prieš naudodami gerai suplakite. Purškite priemonę ant norimų pašalinti sukietėjusių putų, naudodami komplektuojamą purkštuvą. Stenkitės neužpurkšti ant šalia esančių paviršių, nes tirpiklis gali ištirpinti įvairias dangas (lakai, dažai). Leiskite tirpikliui veikti 5–10 minučių, tada mechaniškai pašalinkite suminkštėjusias putas. Tada nuvalykite paviršių drėgnu audiniu arba servetėlėmis „PENOSIL Premium Cleaning Wipes“.

Būkite itin atsargūs, nes flakonėlyje yra degių dujų.

### Valymas

Užberkite inertiško absorbento (pvz., smėlio). Surinkite ir padėkite į specialų indą arba palikite išgaruoti. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplaukite vandeniu.

### Techninė specifikacija

Sudedamosios dalys:

Tirpiklis: N-metil-2-pirolidonas > 50 %

Propelentas: Propanas / butanas 25 %

### Spalva

Bespalvis.

### Pakuotė

520 ml aerosolinis balionėlis, tūris 340 ml, 12 dėžutėje.

### Laikymas

Garantinis sandėliavimo laikas – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma uždarytoje originalioje pakuotėje sausoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C, vengti užšalimo. Aerosolinių balionėlių negalima laikyti ir transportuoti virš +50 °C, šalia šilumos šaltinių ar tiesioginių saulės spindulių.

# PENOSIL

[www.penosil.com](http://www.penosil.com)

Krimelte Ltd  
Suur-Paata 10  
13619 Tallinn  
Estonia

tel +372 605 9300  
fax +372 605 9315  
info@penosil.com

## Saugumo reikalavimai

Valymo priemonė yra degi. Naudokite tik gerai vėdinamose patalpose, nerūkykite ir venkite statinės elektros energijos. Nepurškite šalia liepsnos ar šilumos šaltinių. Gaisro atveju venkite įkvėpti toksiškų dujų, susidariusių gaisro metu.

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Venkite kontakto su oda ir akimis. Išsami saugos informacija pateikta saugos duomenų lape (SDL).